

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций, выполняющих инженерные изыскания при
архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО»**

Экз. № 2

АКТ № 0122

проверки

ГУ «НПО «Тайфун»

(сокращенное наименование проверяемой организации)

г. Обнинск
(место составления)

«21» октября 2010 г.

В соответствии с Приказом № 21Г от 06.10.2010 г. Исполнительного директора СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» комиссия в составе:

Председатель комиссии:	<u>Кононов В.П.</u> <i>(Фамилия и инициалы)</i>	<u>зам. начальник отдела</u> <i>(должность)</i>
Члены комиссии:	<u>Бажуков Г.Л.</u> <i>(Фамилия и инициалы)</i>	<u>главный специалист</u> <i>(должность)</i>
	<u>Обысов А.Н.</u> <i>(Фамилия и инициалы)</i>	<u>ведущий специалист</u> <i>(должность)</i>

в период с 19.10.2010 г. по 21.10.2010 г. провела плановую проверку
Государственного учреждения «Научно - производственное объединение
«Тайфун», г. Обнинск, ул. Победы, д.4; ИНН 4025008866.

(полное наименование субъекта проверки и адрес места нахождения, ИНН)

Задачи проверки: проверить соблюдение требований стандартов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» и правил саморегулирования, требований к выдаче свидетельств о допуске, условий членства в СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО».

В результате проведенной проверки установлено:

1. ГУ «НПО «Тайфун» имеет свидетельство о допуске к работам № СРО-И-002-00051-05112009 от 05.11.2009 г. на один вид работ № 3.

2. Организация не имеет сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

3. В организации разработана и введена в действие система менеджмента качества, при этом имеются следующие несоответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008:

3.1 не определены процессы, необходимые для СМК, их применение в организации, последовательность и взаимодействие этих процессов, не определены критерии и методы, необходимые для поддержания этих процессов;

3.2 не ставятся измеримые цели в области качества;

3.3 не осуществляется планирование создания, поддержания и улучшения СМК, ориентированное на достижение целей в области качества;

3.4 не осуществляется мониторинг и измерение процессов и продукции.

4. Порядок организации выполнения инженерно-гидрометеорологических изысканий и контроля качества выполнения инженерных изысканий организацией не установлен.


Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Подписи председателя и членов комиссии:

Председатель комиссии:

Кононов В.П.

(Фамилия и инициалы)



(подпись)

Члены комиссии:

Бажуков Г.Л.

(Фамилия и инициалы)



(подпись)

Обысов А.Н.

(Фамилия и инициалы)



(подпись)

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен:

Шершаков В.И., Генеральный директор ГУ «НПО «Тайфун»
(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись)

Возражения по акту проверки на « — » л. прилагаются.

Пашова Т.Н.
(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись)

