

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-  
строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте  
объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-Г-ПС- 008**

г. Москва  
(место составления)

« 18 » 06 2012 г.

Выдано

**ЗАО «Е4-СибКОТЭС»**

**630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1.**

*(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)*


На основании Акта проверки от 19 июня 2012 г. № 004г, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМГЕО», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1	Недостаточное количество квалифицированного персонала в штате организации по основному месту работы: в категории «ИТР» - не хватает 1 чел.; отсутствует персонал в категории «Полевые работники»; отсутствует персонал в категории «Квалифицированные рабочие». Нарушены требования п.п. 1, 2 разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	21.09.2012
2	Не все работники проходят курсы повышения квалификации. Нарушены требования п. 3 разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	21.09.2012
3	Отсутствует система аттестации персонала на соответствие занимаемой должности (аттестационная комиссия не создана, отсутствует график проведения аттестации). Нарушены требования п. 4 разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	21.09.2012

4	Не в полном объеме соблюдаются требования стандарта «Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства по инженерным изысканиям» СТО СРО-Г 60542954 00002-2012:	21.09.2012
4.1	Не организован входной контроль исходных материалов для выполнения инженерных изысканий. Нарушены требования п.п. 6.5, 6.6 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012.	
4.2	Не организован операционный контроль отдельных видов инженерных изысканий. Нарушены требования п. 6.7 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012.	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» и по электронной почте: [PanovaNG@atomsro.ru](mailto:PanovaNG@atomsro.ru).

**Председатель дисциплинарной  
комиссии**  
(должность)



(подпись)

**Толмачев А.В.**  
(расшифровка подписи)