

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при  
архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции,  
капитальном ремонте объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-Г-ПС- 026**

г. Москва  
(место составления)

« 04 » 11 2012 г.

выдано

**ОАО «Концерн Росэнергоатом»**

119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24/26

*(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)*

На основании Акта проверки от 19.10.2012 № 009г, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМГЕО», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Руководители и специалисты ОАО «Концерн Росэнергоатом», выполняющие работы в области изысканий, не проходят курсы повышения квалификации в области изысканий; нарушены требования п. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	20.12.2012
2.	Не соблюдаются требования стандарта СТО-П-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008:	20.12.2012
2.1.	не установлены измерительные цели в области качества как в целом в Проектно-конструкторском филиале ОАО «Концерн Росэнергоатом», так и в структурных подразделениях; нарушены требования п. 5.4.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2008.	
2.2.	не актуализировано руководство по качеству СМК-ПКФ-001-11 – структура филиала не соответствует, утвержденной 29.07.2011, организационно-функциональной структуре управления; нарушены требования п. 4.2.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2008.	

2.3.	по результатам анализа СМК со стороны руководства за 2011 от 06.02.2012 не проводится оценка возможности улучшений и потребности в изменениях в СМК организации; нарушены требования п. 5.6.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2008.	20.12.2012
2.4.	отсутствует отчет о проведении корректирующих мероприятий по результатам внутренних аудитов; нарушены требования п. 8.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2008.	
2.5.	в руководстве по качеству СМК-ПКФ-001-11 отсутствует описание процесса, связанного с инженерными изысканиями (модель взаимодействия процессов организации, описание процессов); нарушены требования п. 4.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2008.	
3.	Не соблюдаются требования стандарта «Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства по инженерным изысканиям» СТО СРО-Г 60542954 00002-2012:	20.12.2012
3.1.	отсутствует документированная процедура проведения входного контроля исходных материалов, используемых для выполнения инженерных изысканий; нарушены требования п. 6.6 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012.	
3.2.	отсутствует документированная процедура проведения контроля за выполнением инженерных изысканий; нарушены требования п. 6.2 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012.	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» и по электронной почте: [PanovaNG@atomsro.ru](mailto:PanovaNG@atomsro.ru).

**Председатель дисциплинарной**

**комиссии**

(должность)

(подпись)

**А.В. Толмачев**

(расшифровка подписи)