

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-
строительном проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-Г-ПС- 004

г. Москва
(место составления)

« 29 » 03 2013 г.

Выдано

ГУП МосНПО «Радон»

141335, Московская обл., Сергиево-Посадский район, пос. Новый

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)


На основании Акта проверки от 25.03.2013 № 005г, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМГЕО», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не соблюдаются требования стандарта СРО СРО-Г 60542954 00002-2012 «Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства по инженерным изысканиям»:	30.04.2013
1.1.	Отсутствуют Программы выполнения инженерно-изыскательских работ. Нарушены требования: п.п. 4.3, 6.7 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012; п. 4.14 СНиП 11-02-96.	
1.2.	Не организовывается входной контроль исходного материала для производства изыскательских работ. Нарушены требования п.п. 6.5, 6.6 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012.	
1.3.	Отсутствуют журналы выполнения полевых работ. Нарушены требования п. 4.6 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012.	

1.4.	Не организовывается контроль качества инженерно-изыскательских работ: не осуществляется операционный контроль отдельных инженерно-изыскательских процессов и производственных операций. Нарушены требования п.п. 6.2, 6.7 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012.	30.04.2013
1.5.	Отсутствует документированная процедура передачи материалов выполненных работ Заказчику. Нарушены требования п. 6.8 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012.	
1.6.	Отсутствует документированная процедура хранения подлинников изыскательской продукции. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012; п. 4.6, разд. 5 ГОСТ Р 21.1003-2009.	
2.	Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-Г 60542954 00004-2012 «Охрана труда и промышленная безопасность на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства при выполнении работ по инженерным изысканиям. Общие требования»:	30.04.2013
2.1.	Не разработаны инструкции по охране труда. Нарушены требования п.п. 6.2, 7.2 СТО СРО-Г 60542954 00004-2012.	
2.2.	Не разработана программа первичного инструктажа. Нарушены требования п. 6.2.6 СТО СРО-Г 60542954 00004-2012.	
2.3.	Отсутствует журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. Нарушены требования п. 6.2.5 СТО СРО-Г 60542954 00004-2012.	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru

Председатель
Дисциплинарной комиссии
(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)