

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при
архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов атомной отрасли СОЮЗАТОМГЕО»**

Экз № 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-Г-ПД-004

г. Москва
(место составления)

« 22 » 10 2013 г.

Выдано

ООО «Русская Буровая Компания»

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предупреждение, ИНН)

123100, г. Москва, ул. Береговой проезд, д. 2, стр. 3

ИНН 7703546830

На основании Акта проверки № 011Г от 01.08.2013, в соответствии со ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» 07.08.2013 было вынесено Предписание № СРО-Г-ПС-012 об устранении выявленных нарушений.

В связи с неисполнением в установленный срок указанного Предписания,

ПРЕДУПРЕЖДАЮ :

в случае неисполнения Предписания № СРО-Г-ПС-012 от 07.08.2013 в срок до **29.11.2013** действие выданного свидетельства о допуске к работам № СРО-И-002-00073/2-28092012 от 28.09.2012 будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

Председатель
Дисциплинарной комиссии



А.В. Толмачев

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО»**

Экз. № 2

**Заключение
об устранении ООО «Русская Буровая Компания» нарушений
указанных в предписании № СРО-Г-ПС-012 от 07.08.2013**

г. Москва

22 октября 2013 г.

Результаты проверки и заключение об устранении нарушений:

ООО «Русская Буровая Компания» не представило материалы по устранению нарушений в установленный предписанием № СРО-Г-ПС-012 от 07.08.2013 срок.

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1.	Не соблюдаются требования к системе подготовки и аттестации работников по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору: не разработано Положение об организации аттестации, отсутствует приказ о создании комиссии. Нарушены требования п. 5 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
2.	Не соблюдает требования стандарта СТО-Г-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011: Нарушены требования п. 2.1 СТО-Г-00003-2009.	
2.1.	Не установлены измеримые и согласуемые с политикой в области качества цели в области качества. Нарушены требования п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.

2.2.	Не осуществляется планирование поддержания и улучшения СМК. Нарушены требования п. 5.4.2 ГОСТ ISO 9001-2011.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
2.3.	Не планируются и не проводятся внутренние аудиты (проверки). Нарушены требования п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
2.4.	Не представлен документально оформленный анализ СМК со стороны высшего руководства. Нарушены требования п. 5.6.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
3.	Не соблюдаются требования правил саморегулирования НПСАГ-2011-1 «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО». Нарушены требования п. 1.1 НПСАГ-2011-1.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.

ООО «Русская Буровая Компания» не устранило нарушения.

Главный специалист
отдела технического надзора



М.М. Хорькова