

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-
строительном проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-Г-ПС- 018

г. Москва
(место составления)

« 04 » 10 2013 г.

Выдано

ЗАО «РУСБУРМАШ»

115114, Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 26.09.2013 № 013Г, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМГЕО», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не соблюдаются Требования к выдаче свидетельств о допуске:	28.11.2013
1.1.	по наличию квалифицированного персонала. Не представлены документы подтверждающие наличие персонала в категориях: «Полевые работники» в количестве 3 чел., «Квалифицированные рабочие» в количестве 3 чел.; Нарушены требования п. 1 гл. 2 раздела 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	
1.2.	руководители и специалисты ЗАО «РУСБУРМАШ» не проходят курсы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет; Нарушены требования п. 3 гл. 1 раздела 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	
1.3.	не соблюдает требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО». Нарушены требования Приложения № 2 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	
2.	Не соблюдаются требования стандарта СТО-Г-00003-2009	

	«Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011: Нарушены требования п. 2.1 СТО-Г-00003-2009.	28.11.2013
2.1.	не установлены цели в области качества на 2013 год; Нарушены требования п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	
2.2.	не определены основные процессы при изыскании в области строительства; Нарушены требования п. 4.1a и b ГОСТ ISO 9001-2011.	
2.3.	отсутствует программа проведения внутреннего аудита на 2013 год, внутренние аудиты в 2013 году не проводятся. Нарушены требования п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.	
3.	Не соблюдаются требования стандарта СРО СРО-Г 60542954 00002-2012 «Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства по инженерным изысканиям»:	
3.1.	не организован входной контроль исходного материала для производства изыскательских работ; Нарушены требования п.п. 6.5, 6.6 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012.	
3.2.	Не организован контроль качества инженерно-изыскательских работ: не осуществляется операционный контроль инженерно-изыскательских процессов и производственных операций; Нарушены требования п.п. 6.2, 6.7 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012.	
3.3.	отсутствует документированная процедура передачи материалов выполненных работ внутреннему заказчику; Нарушены требования п. 6.8 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012.	
3.4.	отсутствует документированная процедура хранения подлинников отчетов изыскательской продукции. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012; п. 4.6, разд. 5 ГОСТ Р 21.1003-2009.	
4.	Не соблюдаются требования стандарта СТО 95 101-2013 «ОИАЭ. Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении инженерных изысканий. Общие требования»:	
4.1.	не разработаны инструкции по охране труда для персонала, занятого в производстве работ по инженерным изысканиям; Нарушены требования п.п. 4.2.2, 6.2.7.2 СТО 95 101-2013.	
4.2.	отсутствуют инструкции проведения инструктажа персонала на 1-ю группу по электробезопасности; Нарушены требования: п. 6.2.7.5 СТО 95 101-2013; п. 1.4.4 ПТЭЭП.	
4.3.	не представлен перечень профессий и рабочих мест, которые	

	должны иметь 1-ю группу по электробезопасности; Нарушены требования п.п. 1.4.3 и 1.4.4 ПТЭЭП; п. 14.2 СТО 02-03 2010.	
4.4.	не представлены материалы аттестации рабочих мест по условиям труда; Нарушены требования: п.п. 6.2.14 СТО 95 101-2013; ст. 212 ТК РФ; п. 5.17 СНиП 12-03-2001.	28.11.2013
4.5.	не представлен приказ о назначении ответственного по ОТ и ПБ по организации в целом; Нарушены требования: п. 6.22 СТО 95 101-2013; п. 5.2 СНиП 12-03-2001; п.п. 3.4.2, 3.4.3, 4.12 СУОТ Госкорпорации «РОСАТОМ».	
4.6.	не представлен журнал регистрации несчастных случаев на производстве. Нарушены требования: п. 6.2.17 СТО 95 101-2013; ст. 230.1 ТК РФ).	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru

Председатель
Дисциплинарной комиссии
(должность)

(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)