

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-
строительном проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-Г-ПС- 014

г. Москва
(место составления)

« 09 » 09 2013 г.

Выдано

НИЦ «Курчатовский институт»

123182, г. Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 28.08.2013 № 012г, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМГЕО», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не соблюдаются требования стандарта СТО-Г-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011: Нарушены требования п. 2.1 СТО-Г-00003-2009.	08.11.2013
1.1.	Не определены основные процессы при проведении инженерных изысканий в области строительства. Нарушены требования п. 4.1a и b ГОСТ ISO 9001-2011.	
1.2.	Программа проведения внутреннего аудита на 2013 год на момент проверки не утверждена и внутренние аудиты в 2013 году не проводятся. Нарушены требования п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.	
2.	Не соблюдаются требования стандарта СРО СРО-Г 60542954 00002-2012 «Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства по инженерным изысканиям»:	08.11.2013
2.1.	Не организован входной контроль исходного материала для производства изыскательских работ. Нарушены требования п.п. 6.5, 6.6 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012.	

2.2.	Не организован контроль качества инженерно-изыскательских работ: не осуществляется операционный контроль инженерно-изыскательских процессов и производственных операций. Нарушены требования п.п. 6.2, 6.7 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012.	08.11.2013
2.3.	Отсутствует документированная процедура передачи материалов выполненных работ внутреннему заказчику. Нарушены требования п. 6.8 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012.	
2.4.	Отсутствует документированная процедура хранения подлинников отчетов изыскательской продукции. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012; п. 4.6, разд. 5 ГОСТ Р 21.1003-2009.	
3.	Не соблюдаются требования стандарта СТО 95 101-2013 «ОИАЭ. Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении инженерных изысканий. Общие требования»:	08.11.2013
3.1.	Не разработаны инструкции по охране труда для персонала, занятого в производстве работ по инженерным изысканиям. Нарушены требования п.п. 4.2.2, 6.2.7.2 СТО 95 101-2013.	
3.2.	Отсутствуют инструкции проведения инструктажа персонала на 1-ю группу по электробезопасности. Нарушены требования: п. 6.2.7.5 СТО 95 101-2013; п. 1.4.4 ПТЭЭП.	
3.3.	Не представлены материалы аттестации рабочих мест по условиям труда. Нарушены требования: п. 6.2.14 СТО 95 101-2013; п. 5.17 СНиП 12-03-2001.	08.11.2013
4.	Не соблюдаются требования правил саморегулирования НПСАГ-2011-1 «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО». Нарушены требования п. 1.1 НПСАГ-2011-1.	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru

Председатель
Дисциплинарной комиссии
(должность)

(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)