

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-Г-ПС- 008

г. Москва
(место составления)

« 26 » 06 2013 г.

Выдано

ОАО «ПО ЭХЗ»

249035, Калужская обл., г. Обнинск, проспект Ленина, д. 189

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)


На основании Акта проверки от 21.06.2013 № 008г, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМГЕО», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не соблюдает требования стандарта СТО-Г-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008:	26.08.2013
1.1.	не определены основные процессы при изыскании в области строительства. Нарушены требования п. 4.1a и b ГОСТ ISO 9001-2011.	
1.2.	не определены критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности, как при осуществлении этих процессов, так и при управлении ими. Нарушены требования п. 4.1c ГОСТ ISO 9001-2011.	
2.	Не соблюдает требования стандарта СРО СРО-Г 60542954 00002-2012 «Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства по инженерным изысканиям»:	
2.1.	Отсутствуют Программы выполнения инженерно-изыскательских работ. Нарушены требования: п.п. 4.3, 6.7 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012; п. 4.14 СНиП 11-02-96.	

2.2.	Не организован входной контроль исходного материала для производства изыскательских работ. Нарушены требования п.п. 6.5, 6.6 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012.	26.08.2013
2.3.	Отсутствуют журналы выполнения полевых работ. Нарушены требования п. 4.6 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012.	
2.4.	Не организован контроль качества инженерно-изыскательских работ: не осуществляется операционный контроль отдельных инженерно-изыскательских процессов и производственных операций. Нарушены требования п.п. 6.2, 6.7 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012.	
2.5.	Отсутствует документированная процедура передачи материалов выполненных работ Заказчику. Нарушены требования п. 6.8 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012.	
2.6.	Отсутствует документированная процедура хранения подлинников отчетов изыскательской продукции. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012; п. 4.6, разд. 5 ГОСТ Р 21.1003-2009.	
3.	Не соблюдает требования стандарта СТО 95 101-2013 «ОИАЭ. Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении инженерных изысканий. Общие требования»:	
3.1.	Не разработаны инструкции по охране труда для персонала, занятого в производстве работ по инженерным изысканиям. Нарушены требования п.п. 6.2, 7.2 СТО 95 101-2013.	
3.2.	Отсутствует журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. Нарушены требования п. 6.2.5 СТО 95 101-2013.	
3.3.	Отсутствуют материалы аттестации рабочих мест по условиям труда. Нарушены требования п.п. 6.2.14 СТО 95 101-2013, ст. 212 ТК РФ, п. 5,17 СНиП 12-03-2001.	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru

Председатель
Дисциплинарной комиссии
(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)