

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте  
объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-Г-ПС- 010**

г. Москва  
(место составления)

« 09 » 04 2013 г.

Выдано

**НИЯУ МИФИ**

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 04.07.2013 № 010г, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМГЕО», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не соблюдаются Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам в части наличия квалифицированного персонала: в категории «Руководство» в количестве 3 специалистов; в категории «ИТР» в количестве 4 специалистов; в категории «Полевые работники» в количестве 4 специалистов; в категории «Квалифицированные рабочие» в количестве 5 специалистов. Нарушены требования: п.п. 1, 2 гл. I разд. 1; п. 1 гл. II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	09.09.2013
2.	Руководители и работники не проходят курсы повышения квалификации в области изысканий. Нарушены требования п. 3 гл. I разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	09.09.2013
3.	Не соблюдаются требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО». Нарушены требования Приложения № 2 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	09.09.2013

4.	Не соблюдаются требования стандарта СТО-Г-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. Нарушены требования п. 2.1 СТО-Г-00003-2009.	09.09.2013
4.1.	Не установлены Цели в области качества в структурных подразделениях организации. Нарушены требования п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	
4.2.	Не определены основные процессы при изыскании в области строительства. Нарушены требования п. 4.1a и b ГОСТ ISO 9001-2011.	
4.3.	Не определены критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности, как при осуществлении этих процессов, так и при управлении ими. Нарушены требования п. 4.1c ГОСТ ISO 9001-2011.	
5.	Не соблюдаются требования стандарта СРО СРО-Г 60542954 00002-2012 «Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства по инженерным изысканиям»:	09.09.2013
5.1.	Отсутствуют Программы выполнения инженерно-изыскательских работ. Нарушены требования: п.п. 4.3, 6.7 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012; п. 4.14 СНиП 11-02-96.	
5.2.	Не организован входной контроль исходного материала для производства изыскательских работ. Нарушены требования п.п. 6.5, 6.6 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012.	
5.3.	Отсутствуют журналы выполнения полевых работ. Нарушены требования п. 4.6 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012.	
5.4.	Не организован контроль качества инженерно-изыскательских работ: не осуществляется операционный контроль инженерно-изыскательских процессов и производственных операций. Нарушены требования п.п. 6.2, 6.7 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012.	
5.5.	Отсутствует документированная процедура передачи материалов выполненных работ Заказчику. Нарушены требования п. 6.8 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012.	
5.6.	Отсутствует документированная процедура хранения подлинников отчетов изыскательской продукции. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012; п. 4.6, разд. 5 ГОСТ Р 21.1003-2009.	
6.	Не соблюдаются требования стандарта СТО 95 101-2013 «ОИАЭ. Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении инженерных изысканий. Общие требования»:	09.09.2013

6.1.	Не разработаны инструкции по охране труда для персонала, занятого в производстве работ по инженерным изысканиям. Нарушены требования п.п. 6.2, 7.2 СТО 95 101-2013.	09.09.2013
6.2.	Отсутствует журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. Нарушены требования п. 6.2.5 СТО 95 101-2013.	
6.3.	Отсутствуют материалы аттестации рабочих мест по условиям труда. Нарушены требования п.п. 6.2.14 СТО 95 101-2013, ст. 212 ТК РФ, п. 5,17 СНиП 12-03-2001.	
7.	Не соблюдаются правила саморегулирования НПСАГ-2009-1 «Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМГЕО» гражданской ответственности». Нарушены требования п. 1.3 НПСАГ-2009-1.	09.09.2013
8.	Не соблюдаются требования правил саморегулирования НПСАГ-2011-1 «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО». Нарушены требования п. 1.1 НПСАГ-2011-1.	09.09.2013

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» и по электронной почте: [PanovaNG@atomsro.ru](mailto:PanovaNG@atomsro.ru)

**Председатель**  
**Дисциплинарной комиссии**  
(должность)

(подпись)

**Толмачев А.В.**  
(расшифровка подписи)