

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте  
объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-Г-ПС- 021**

г. Москва  
(место составления)

« 20 » 11 2013 г.

Выдано

**ФГБУ «Северо-Западное УГМС»**

197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 48

*(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)*


На основании Акта проверки от 11.11.2013 № 015г, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМГЕО», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не соблюдаются требования стандарта СТО-Г-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011: система менеджмента качества в ФГБУ «Северо-Западное УГМС» разработана и внедрена исключительно для метрологической службы и не охватывает все процессы деятельности организации. Нарушены требования п. 2.1 СТО-Г-00003-2009; п. 4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	24.12.2013
2.	Не соблюдаются требования стандарта СРО СРО-Г 60542954 00002-2012 «Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства по инженерным изысканиям»:	
2.1.	Отсутствует документированная процедура по созданию программы инженерных изысканий на основании технического задания Заказчика. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012; п.п. 4.15, 4.16 СП 47.13330.2012.	
2.2.	Не организован входной контроль исходного материала для производства изыскательских работ. Нарушены требования п.п. 6.5, 6.6 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012.	

2.3.	Не организован контроль качества инженерно-изыскательских работ: не осуществляется операционный контроль инженерно-изыскательских работ и производственных операций. Нарушены требования п.п. 6.2, 6.7 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012; п. 4.20 СП 47.13330.2012.	24.12.2013
2.4.	Отсутствует документированная процедура хранения подлинников отчетов изыскательской продукции. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012; п. 4.6, разд. 5 ГОСТ Р 21.1003-2009.	
3.	Не соблюдаются требования стандарта СТО 95 101-2013 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении инженерных изысканий: не разработано положение о системе управления охраной труда. Нарушены требования: п. 4.4 СТО 95 101-2013; п. 7.8.5 ГОСТ 12.0.007-2009.	
4.	Не соблюдаются требования правил саморегулирования НПСАГ-2011-1 «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО». Нарушены требования п. 1.1 НПСАГ-2011-1.	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» и по электронной почте: [PanovaNG@atomsro.ru](mailto:PanovaNG@atomsro.ru)

**Председатель**  
**Дисциплинарной комиссии**  
(должность)



(подпись)

**Толмачев А.В.**  
(расшифровка подписи)