

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-Г-ПС- 022

г. Москва
(место составления)

« 26 » 11 2013 г.

Выдано

ФГБУ «НПО «Тайфун»

249038, Калужская область, г. Обнинск, ул. Победы, д. 4

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)


На основании Акта проверки от 22.11.2013 № 016г, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМГЕО», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не соблюдаются требования стандарта СРО СРО-Г 60542954 00002-2012 «Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства по инженерным изысканиям»:	24.12.2013
1.1.	Отсутствует документированная процедура по созданию программы инженерных изысканий на основании технического задания Заказчика. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012; п.п. 4.15, 4.16 СП 47.13330.2012.	
1.2.	Не организован входной контроль исходного материала для производства изыскательских работ. Нарушены требования п.п. 6.5, 6.6 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012.	
1.3.	Не организован контроль качества инженерно-изыскательских работ: не осуществляется операционный контроль инженерно-изыскательских процессов и производственных операций. Нарушены требования: п.п. 6.2, 6.7 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012; п. 4.20 СП 47.13330.2012.	

1.4.	Отсутствует документированная процедура передачи материалов выполненных работ заказчику. Нарушены требования п. 6.8 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012.	24.12.2013
1.5.	Отсутствует документированная процедура хранения подлинников отчетов изыскательской продукции. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012; п. 4.6, разд. 5 ГОСТ Р 21.1003-2009.	
2.	Не соблюдаются требования правил саморегулирования НПСАГ-2011-1 «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО»: работники, выполняющие инженерно-гидрометеорологические изыскания, не застрахованы от несчастных случаев при выполнении ими своих трудовых обязанностей. Нарушены требования п. 1.1 НПСАГ-2011-1.	24.12.2013

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru

Председатель
Дисциплинарной комиссии
(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)