

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте  
объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-Г-ПС- 002**

г. Москва  
(место составления)

« 21 » 02 2013 г.

Выдано

**ЗАО «ХК «СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС»**

111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 12, корп. 1

*(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)*

На основании Акта проверки от 08.02.2013 № 002г, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМГЕО», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Недостаточное количество квалифицированного персонала для выполнения видов работ, на которые получено свидетельство о допуске: в категории «ИТР» в количестве 3 специалистов; в категории «Полевые работники» в количестве 5 специалистов; в категории «Квалифицированные рабочие» в количестве 7 специалистов; нарушены требования п. 1 гл. II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	29.03.2013
2.	Не соблюдает требования стандарта СРО СРО-Г 60542954 00002-2012 «Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства по инженерным изысканиям»:	29.03.2013
2.1.	отсутствуют Программы выполнения инженерно-изыскательских работ; нарушены требования п. 6.7 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012; п.п. 4.14 СНиП 11-02-96;	

2.2.	не организован входной контроль исходного материала для производства изыскательских работ; нарушены требования п.п. 6.5, 6.6 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012;	29.03.2013
2.3.	отсутствуют журналы выполнения полевых работ; нарушены требования п. 4.6 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012;	
2.4.	не организован контроль качества инженерно-изыскательских работ (не осуществляется операционный контроль отдельных инженерно-изыскательских процессов и производственных операций); нарушены требования п.п. 6.2, 6.7 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012;	
2.5.	отсутствует документированная процедура передачи материалов выполненных работ Заказчику; нарушены требования п. 6.8 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012;	
2.6.	отсутствует документированная процедура хранения подлинников изыскательской продукции; нарушены требования разд. 5 ГОСТ Р 21.1003-2009.	
3.	Не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» (НПСАГ-2011-1); нарушены требования п. 1.1 НПСАГ-2011-1.	29.03.2013

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» и по электронной почте: [PanovaNG@atomsro.ru](mailto:PanovaNG@atomsro.ru)

**Председатель**  
**Дисциплинарной комиссии**  
(должность)

(подпись)

**Толмачев А.В.**  
(расшифровка подписи)