

Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при  
архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции,  
капитальном ремонте объектов атомной отрасли СОЮЗАТОМГЕО»

---

Экз № 1

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-Г-ПД-010**

г. Москва

«24» 12 2013 г.

Выдано

**ФГБУ «Северо-Западное УГМС»**

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предупреждение, ИНН)

197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 48

ИНН 7801593651

---

На основании Акта проверки № 015г от 11.11.2013, в соответствии со ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» 20.11.2013 было вынесено Предписание № СРО-Г-ПС-021 об устранении выявленных нарушений.

В связи с неисполнением в установленный срок указанного Предписания,

**ПРЕДУПРЕЖДАЮ:**

в случае неисполнения требований п. 4 Предписания № СРО-Г-ПС-021 от 20.11.2013 в срок до **21.02.2014** действие выданного свидетельства о допуске к работам № СРО-И-002-00067/3-12042013 от 12.04.2013 будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

Председатель  
Дисциплинарной комиссии



А.В. Толмачев



**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО»**

Экз. № 1

**Заключение  
об устранении ФГБУ «Северо-Западное УГМС» нарушений  
указанных в предписании № СРО-Г-ПС-021 от 20.11.2013**

г. Москва

23 декабря 2013 г.

Заключение об исполнении Предписания и устранении нарушений сделано на основании Отчета об устранении нарушений (исх. № 11-12/2115 от 20.12.2013), представленного ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Результаты проверки и заключение об устранении нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1.	Не соблюдаются требования стандарта СТО-Г-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011: система менеджмента качества в ФГБУ «Северо-Западное УГМС» разработана и внедрена исключительно для метрологической службы и не охватывает все процессы деятельности организации. Нарушены требования п. 2.1 СТО-Г-00003-2009; п. 4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	<b>Нарушение устранено.</b> Представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения: копия приказа «О введении в действие системы менеджмента качества» № 397 от 17.12.2013; Политика в области качества, Руководство по качеству, а также ряд документов СМК в количестве 13 шт. (в том числе обязательные документированные процедуры).
2.	Не соблюдаются требования стандарта СРО СРО-Г 60542954 00002-2012 «Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства по инженерным изысканиям»:	<b>Нарушения устранены.</b>



2.1.	<p>Отсутствует документированная процедура по созданию программы инженерных изысканий на основании технического задания Заказчика.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012; п.п. 4.15, 4.16 СП 47.13330.2012.</p>	<p><b>Нарушение устранено.</b></p> <p>Представлены разработанные и утвержденные: Программа инженерных изысканий на выполнение работ по исследованию загрязнения атмосферы и проведению метеорологического мониторинга на площадке I очереди Ленинградской АЭС-2 в 2013 году; Программа инженерных изысканий на выполнение работ по проведению аэрологического мониторинга на площадке первой очереди Ленинградской АЭС-2; Программа инженерных изысканий на выполнение гидрологических и гидрохимических работ на Копорской губе на участке размещения гидротехнических сооружений I очереди Ленинградской АЭС-2 в 2013 году.</p>
2.2.	<p>Не организован входной контроль исходного материала для производства изыскательских работ.</p> <p>Нарушены требования п.п. 6.5, 6.6 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012.</p>	<p><b>Нарушение устранено.</b></p> <p>Представлено информационное письмо от 19.12.2013 «Организация входного контроля в ФГБУ «Северо-Западное УГСМ» за подписью руководителя организации, в котором детально описывается нормативная база и способы осуществления входного контроля в ФГБУ «Северо-Западное УГСМ».</p>
2.3.	<p>Не организован контроль качества инженерно-изыскательских работ: не осуществляется операционный контроль инженерно-изыскательских работ и производственных операций.</p> <p>Нарушены требования п.п. 6.2, 6.7 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012; п. 4.20 СП 47.13330.2012.</p>	<p><b>Нарушение устранено.</b></p> <p>Представлено информационное письмо от 19.12.2013 «Организация операционного контроля в ФГБУ «Северо-Западное УГСМ» за подписью руководителя организации, в котором детально описывается нормативная база и способы осуществления операционного контроля в ФГБУ «Северо-Западное УГСМ».</p>
2.4.	<p>Отсутствует документированная процедура хранения подлинников отчетов изыскательской продукции.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012; п. 4.6, разд. 5 ГОСТ Р 21.1003-2009.</p>	<p><b>Нарушение устранено.</b></p> <p>Представлены копии Актов приема-передачи документов в Государственный фонд данных с сопроводительными письмами.</p>



3.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО 95 101-2013 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении инженерных изысканий: не разработано положение о системе управления охраной труда.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.4 СТО 95 101-2013; п. 7.8.5 ГОСТ 12.0.007-2009.</p>	<p><b>Нарушение устранено.</b></p> <p>Представлена копия Договора № 04-иот от 03.12.2013 на оказание услуг по разработке документации по охране труда. Срок разработки Положения о системе управления охраной труда – 24.02.2014.</p>
4.	<p>Не соблюдаются требования правил саморегулирования НПСАГ-2011-1 «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО».</p> <p>Нарушены требования п. 1.1 НПСАГ-2011-1.</p>	<p><b>Нарушение не устранено.</b></p> <p>Совершенно непонятным образом руководство организации прочитало п. 1.1 НПСАГ-2011-1 по своему усмотрению, и, по совершенно непонятным причинам, посчитало себя свободным от выполнения требований правил саморегулирования.</p>

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» не устранило нарушение, указанное в п. 4 Предписания № СРО-Г-ПС-021 от 20.11.2013.

Заместитель начальника  
Отдела технического надзора



Кадников А.А.