

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при
архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов атомной отрасли СОЮЗАТОМГЕО»**

Экз № 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-Г-ПД- 006

г. Москва

« 09 » 10 2013 г.

Выдано

НИЯУ МИФИ

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предупреждение, ИНН)

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31

ИНН 7724068140

На основании Акта проверки № 010Г от 4.07.2013, в соответствии со ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» 10.07.2013 было вынесено Предписание № СРО-Г-ПС-010 об устранении выявленных нарушений.

В связи с неисполнением в установленный срок указанного Предписания,

ПРЕДУПРЕЖДАЮ:

в случае неисполнения п.п. 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3 и 8 Предписания № СРО-Г-ПС-010 от 10.07.2013 в срок до 8.11.2013 действие выданного свидетельства о допуске к работам № СРО-И-002-00090/1-20012012 от 20.01.2012 будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

Председатель
Дисциплинарной комиссии



А.В. Толмачев

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-
строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО»**

Экз. № 2

**Заключение об устранении нарушений НИЯУ МИФИ,
указанных в предписании № СРО-Г-ПС-010 от 9.07.2013**

г. Москва

9 октября 2013 г.

Заключение об исполнении предписания и устранении нарушений
выполнено на основании документов, присланных 6 сентября 2013 года.

Результаты проверки и заключение об устранении нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1	Не соблюдаются Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам в части наличия квалифицированного персонала: в категории «Руководство» в количестве 3 специалистов; в категории «ИТР» в количестве 4 специалистов; в категории «Полевые работники» в количестве 4 специалистов; в категории «Квалифицированные рабочие» в количестве 5 специалистов. Нарушены требования: п.п. 1, 2 гл. I разд. 1; п. 1 гл. II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение не устранено. Представлены документы на 9 человек, недостаточно 16 человек.
2	Руководители и работники не проходят курсы повышения квалификации в области изысканий. Нарушены требования п. 3 гл. I разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.
3	Не соблюдаются требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО».	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.

	Нарушены требования Приложения № 2 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	
4.1	Не установлены Цели в области качества в структурных подразделениях организации. Нарушены требования п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.
4.2	Не определены основные процессы при изыскании в области строительства. Нарушены требования п. 4.1a и b ГОСТ ISO 9001-2011.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.
4.3	Не определены критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности, как при осуществлении этих процессов, так и при управлении ими. Нарушены требования п. 4.1c ГОСТ ISO 9001- 2011.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.
5.1	Отсутствуют Программы выполнения инженерно-изыскательских работ. Нарушены требования: п.п. 4.3, 6.7 СТО СРО- Г 60542954 00002-2012; п. 4.14 СНиП 11-02-96.	Нарушение устранено. представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.
5.2	Не организован входной контроль исходного материала для производства изыскательских работ. Нарушены требования п.п. 6.5, 6.6 СТО СРО- Г 60542954 00002-2012.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.
5.3	Отсутствуют журналы выполнения полевых работ. Нарушены требования п. 4.6 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012.	Нарушение устранено. представлены копии полевых журналов.
5.4	Не организован контроль качества инженерно-изыскательских работ: не осуществляется операционный контроль инженерно-изыскательских процессов и производственных операций. Нарушены требования п.п. 6.2, 6.7 СТО СРО- Г 60542954 00002-2012.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.
5.5	Отсутствует документированная процедура передачи материалов выполненных работ Заказчику. Нарушены требования п. 6.8 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.
5.6	Отсутствует документированная процедура хранения подлинников отчетов изыскательской продукции. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-Г 60542954 00002-2012; п. 4.6, разд. 5 ГОСТ Р 21.1003-2009.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушения.
6.1	Не разработаны инструкции по охране труда для персонала, занятого в производстве работ по	Нарушение не устранено. Не представлены документы,

	инженерным изысканиям. Нарушены требования п.п. 6.2, 7.2 СТО 95 101-2013.	подтверждающие нарушения.	устранение
6.2	Отсутствует журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. Нарушены требования п. 6.2.5 СТО 95 101-2013.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие	устранение нарушения.
6.3	Отсутствуют материалы аттестации рабочих мест по условиям труда. Нарушены требования п.п. 6.2.14 СТО 95 101-2013, ст. 212 ТК РФ, п. 5,17 СНиП 12-03-2001.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие	устранение нарушения.
7	Не соблюдаются правила саморегулирования НПСАГ-2009-1 «Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМГЕО» гражданской ответственности». Нарушены требования п. 1.3 НПСАГ-2009-1.	Нарушение устранено. представлены копии полевых журналов.	
8	Не соблюдаются требования правил саморегулирования НПСАГ-2011-1 «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО». Нарушены требования п. 1.1 НПСАГ-2011-1.	Нарушение не устранено. Не представлены документы, подтверждающие	устранение нарушения.

НИЯУ МИФИ не устранило нарушения по п.п. 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3 и 8 предписания № СРО-Г-ПС-010.

Главный специалист
Отдела технического надзора



Бажуков Г.Л.
(Фамилия и инициалы)